

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4257824
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0174739
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0174739
Ingediend op	06-03-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Halle-Heideweg 7, 7025CG Halle (11800644)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7025CG
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Halle-Heideweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur 1
----------------------------------	----------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen? Slopen
 Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	Opdrachtgever: Scheffer Halle
Adres eigenaar bouwwerk	Halle Heideweg 7 7025 CG Halle
Wat is de functie van het bouwwerk?	twee schuren
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Halle-Heideweg 7 7025CG Halle, Schuur , Golfplaat, Bron 6, RISICOKLASSE_2A Halle-Heideweg 7 7025CG Halle, Schuur , Deurbepaling, Bron 7, RISICOKLASSE_2 Halle-Heideweg 7 7025CG Halle, Werktuigenberging , Vlakke plaat, Bron 4, RISICOKLASSE_1 Halle-Heideweg 7 7025CG Halle, Werktuigenberging , Golfplaten dak, Bron 1, RISICOKLASSE_2 Halle-Heideweg 7 7025CG Halle, Werktuigenberging , Vlakke plaat, Bron 2, RISICOKLASSE_1 Halle-Heideweg 7 7025CG Halle, Werktuigenberging , Gevelbepaling (golfplaat), Bron 3, RISICOKLASSE_2 Halle-Heideweg 7 7025CG Halle, Schuur , Golfplaten dak, Bron 5, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 1: 533 M2 Bron 2: 1.5 M2 Bron 3: 16.80 M2 Bron 5: 174 M2 Bron 6: 1 M2 Bron 7: 1 M2 Bron 4: 0.5 M2
Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18270-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-03-06	In behandeling