

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4284731
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0177396
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0177396

Ingediend op	18-03-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Oude Varsseleweg 9, 7255MC Hengelo (Gld) (Heng...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7255MC
Huisnummer	9
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Oude Varsselseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren
----------------------------------	---------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 08008353
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: G.J.W. Beunk

Adres eigenaar bouwwerk

7255MC 9, Oude Varsselseweg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Oude Varsselseweg 9 7255MC Hengelo (Gld), Golfplaten en nokstukken op het dak van de werkplaats , Golfplaten en nokstukken, Bron 6: M6, RISICOKLASSE_2A
Oude Varsselseweg 9 7255MC Hengelo (Gld), Vlakke plaat in loods 2 , Vlakke plaat, Bron 5: M5, RISICOKLASSE_1
Oude Varsselseweg 9 7255MC Hengelo (Gld), Golfplaten op het dak van loods 2. , Golfplaten, Bron 3: Zie M3, RISICOKLASSE_2
Oude Varsselseweg 9 7255MC Hengelo (Gld), Buizen in loods 2 , Buizen, Bron 4: M4, RISICOKLASSE_1
Oude Varsselseweg 9 7255MC Hengelo (Gld), Restanten golfplaten naast loods 2. , Restanten golfplaten, Bron 2: M2, M3, RISICOKLASSE_1
Oude Varsselseweg 9 7255MC Hengelo (Gld), Golfplaten en nokstukken op het dak van loods 1. , Golfplaten en nokstukken, Bron 1: M1, RIS...

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 2: M2, M3: 9 M2
Bron 1: M1: 583 M2
Bron 6: M6: 176 M2
Bron 5: M5: 0.40 M2
Bron 3: Zie M3: 90 M2
Bron 4: M4: 3 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport ☒ Ja
vereist? ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I19099.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-03-18	In behandeling
HengeloOudeVarssels- eweg9_macht_.pdf	HengeloOudeVar- sselseweg9_mach- t.pdf	Anders	2019-03-18	In behandeling