

Formulierversie  
2018.02

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 4272875

Aanvraagnaam Asbest sanering

Uw referentiecode -

Ingediend op 13-03-2019

Soort procedure Geen procedure van toepassing

**Projectomschrijving** Het verwijderen van asbesthoudende golfplaten door een gecertificeerd bedrijf aan de Boeijinkweg 6 A in Keijenburg . Plus het vervangen van de asbesthoudende golfplaten door sandwich geïsoleerde stalen golfplaten.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Bijlagen die later komen alle bijlagen aanwezig

Bijlagen n.v.t. of al bekend alle bijlagen aanwezig

**Bevoegd gezag**

Naam: Gemeente Bronckhorst

Bezoekadres: Elderinkweg 2  
7255 KA Hengelo (Gld)Postadres: Postbus 200  
7255 ZJ Hengelo (Gld)

Telefoonnummer: 0575-750250

E-mailadres: info@bronckhorst.nl

Website: www.bronckhorst.nl

Contactpersoon: afdeling Dienstverlening

Bereikbaar op: ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie  
2018.02

# Locatie

## 1 Adres

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Postcode             | 7256KS      |
| Huisnummer           | 6           |
| Huisletter           | A           |
| Huisnummertoevoeging | -           |
| Straatnaam           | Boeijinkweg |
| Plaatsnaam           | Keijenborg  |

Gelden de werkzaamheden in deze  
aanvraag/melding voor meerdere  
adressen of percelen?

☐ Ja  
☒ Nee

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen  
☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Wat is de functie van het  
bouwwerk?

Schuur/ garage

Op welke data en  
tijdstippen worden de  
asbestverwijderingswerkzaamheden  
uitgevoerd?

Nog nader te bepalen

### 3 Specifieke vragen particulier asbest verwijderen

Gaat het om het verwijderen van  
maximaal 35m<sup>2</sup> van de volgende  
materialen?

- ☐ Ja, geschroefde asbesthoudende platen met  
hechtgebonden vezels, niet zijnde dakleien  
☐ Ja, asbesthoudende vloertegels  
☐ Ja, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking  
☐ Nee, (ook) andere materialen  
☒ Nee, meer dan 35m<sup>2</sup>

Geef een exacte beschrijving van  
de plaatsen waar asbest zit.

Dak

Naam uitvoerder  
asbestverwijderingswerkzaamheden.

Flory asbestsanering

Adres uitvoerder  
asbestverwijderingswerkzaamheden.

Industrieweg 46  
Nieuw Amsterdam

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage | Bestandsnaam | Type                        | Datum ingediend | Status document |
|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| IMG-0412_JPG | IMG-0412.JPG | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |
| IMG-0413_JPG | IMG-0413.JPG | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |
| IMG-0414_JPG | IMG-0414.JPG | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |
| IMG-0415_JPG | IMG-0415.JPG | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |
| IMG-0416_JPG | IMG-0416.JPG | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |
| IMG-0417_JPG | IMG-0417.JPG | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |
| IMG-0418_JPG | IMG-0418.JPG | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |
| IMG-0419_JPG | IMG-0419.JPG | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |
| IMG-0420_JPG | IMG-0420.JPG | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |
| IMG-0421_JPG | IMG-0421.JPG | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |
| IMG-0422_JPG | IMG-0422.JPG | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |
| IMG-0423_JPG | IMG-0423.JPG | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |
| IMG-0424_JPG | IMG-0424.JPG | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |
| IMG-0425_JPG | IMG-0425.JPG | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |
| IMG-0426_JPG | IMG-0426.JPG | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |
| IMG-0427_JPG | IMG-0427.JPG | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |
| IMG-0428_JPG | IMG-0428.JPG | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |
| IMG-0429_JPG | IMG-0429.JPG | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |
| IMG-0430_JPG | IMG-0430.JPG | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |
| IMG-0431_JPG | IMG-0431.JPG | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |