

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4291717
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0178160
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0178160

Ingediend op	20-03-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Deldenseweg 6, 7251PN Vorden (11805044)
Opmerking	Asbesttrein 5044
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7251PN
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Deldenseweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	5 schuren
----------------------------------	-----------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Calkhoven

Adres eigenaar bouwwerk

Deldenseweg 6
7251 PN Vorden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

schuur 5, zie blz 17 van het inventarisatierapport

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

De Covik BV

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Covikseweg 3
7221 CM Steenderen

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Met een hydraulische graafmachine zal er gecontroleerd gesloopt worden, waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.	Puin 1000 ton Hout 40 ton BSA 20 ton
Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?	De Covik Recycling Bv Covikseweg 3a 7221 CM Steenderen
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee
U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.	
Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?	☐ Ja ☒ Nee
Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?	☐ Ja ☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Deldenseweg 6 7251PN Vorden, op 2 deuren achter schuur 5 , asbestcement board, M5, RISICOKLASSE_2 Deldenseweg 6 7251PN Vorden, dak schuur 2 , golfplaten, M2, RISICOKLASSE_2 Deldenseweg 6 7251PN Vorden, boven op gedeelte plat dak schuur 5 , restanten golfplaten aan mos, M4.2, RISICOKLASSE_2 Deldenseweg 6 7251PN Vorden, dak schuur 1 , golfplaten, M1, RISICOKLASSE_2 Deldenseweg 6 7251PN Vorden, naast schuur 5 , golfplaten, M4.1, RISICOKLASSE_1 Deldenseweg 6 7251PN Vorden, gedeelte dak schuur 5 , golfplaten, M4, RISICOKLASSE_2 Deldenseweg 6 7251PN Vorden, dak schuur 3 en 4 , golfplaten, M3, RISICOKLASSE_2 Deldenseweg 6 7251PN Vorden, op zolder schuur 5 , golfplaten, M4.3, RISICOKLASSE_1 Deldenseweg 6 7251PN Vorden, achter schuur 2 , restante...
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	M2: 169.5 M2 M4.2: 53.25 M2 M1: 161 M2 M4.1: 0.5 M2 M4: 955 M2 M3: 55.5 M2 M4.3: 32 M2 M2.1: 0.20 M2 M5: 2 STUKS
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee
U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.	

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 18.10411 Deldenseweg 6 Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-03-20	In behandeling