

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4320539
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0181001
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0181001

Ingediend op	02-04-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Ruurloseweg 71, 7255MA Hengelo (Gld) (11805061)
Opmerking	Asbesttrein 5061
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7255MA
Huisnummer	71
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ruurloseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	garage en schuur
----------------------------------	------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Van der Horst

Adres eigenaar bouwwerk

Ruurloseweg 71
7255 MA Hengelo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

garage en schuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Ruurloseweg 71 7255MA Hengelo (Gld), dak
garage , golfplaten incl. nokstukken dak garage, M1,
RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 71 7255MA Hengelo (Gld), dak schuur ,
golfplaten, M2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M2: 21.5 M2
M1: 38.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 18.10434 Ruurloseweg 71 Hengelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-04-02	In behandeling