

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4327523
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0181798
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0181798

Ingediend op	04-04-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Enkweg 11, 7251EV Vorden (11900076)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	m.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode 7251EV

Huisnummer 11

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Enkweg

Plaatsnaam Vorden

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie gemeentewerf

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	opdrachtgever Vaags Ontwerp- en Bouwadvisering
Adres eigenaar bouwwerk	Enkweg 11 Vorden
Wat is de functie van het bouwwerk?	Bedrijfspan en zoutloods
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Enkweg 11 7251EV Vorden, Bedrijfspan , Asbestcement boeidelen, Bron 5, RISICOKLASSE_2 Enkweg 11 7251EV Vorden, Zoutloods , Asbestcement boeidelen, Bron 10, RISICOKLASSE_2 Enkweg 11 7251EV Vorden, Bedrijfspan , Golfplaten (gevelbeplating), Bron 6, RISICOKLASSE_2 Enkweg 11 7251EV Vorden, Bedrijfspan , Vlakke plaat (los), Bron 4, RISICOKLASSE_1 Enkweg 11 7251EV Vorden, Zoutloods , Golfplaten (dakbeplating), Bron 8, RISICOKLASSE_2 Enkweg 11 7251EV Vorden, Bedrijfspan , Golfplaten (gevelbeplating), Bron 2, RISICOKLASSE_2 Enkweg 11 7251EV Vorden, Zoutloods , Golfplaten (gevelbeplating), Bron 9, RISICOKLASSE_2 Enkweg 11 7251EV Vorden, Bedrijfspan , Vlakke plaat (los), Bron 3, RISICOKLASSE_1 Enkweg 11 7251EV Vorden, Bedrijfspan , Golfplate...
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 3: 1 STUKS Bron 1: 446 M2 Bron 11: 22 M2 Bron 5: 70 M Bron 10: 16 M Bron 6: 92 M2 Bron 8: 85 M2 Bron 4: 3 STUKS Bron 2: 92 M2 Bron 9: 18 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS19038-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-04-04	In behandeling