

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4320331
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0181010
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0181010
Ingediend op	02-04-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Banninkstraat 6, 7021LN Zelhem (11805098)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021LN
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Banninkstraat
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	De schuur
----------------------------------	-----------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer U.I.J. Buren

Adres eigenaar bouwwerk

7021LN 6, Banninkstraat Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

schuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Banninkstraat 6 7021LN Zelhem, dak_schuur , 1
Golfplaten + vormstukken, Golfplaten___vormstukken-1,
RISICOKLASSE_2
Banninkstraat 6 7021LN Zelhem, ramen_schuur_ , 2
Stopverf, Stopverf-2, NVT

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Golfplaten___vormstukken-1: 235 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Bron-1-en-MM-0-1--2--.jpg	Asbestinventarisatierapport	2019-04-02	In behandeling
Inventarisatierapport_2	Bron-1-en-MM-0-1--1--.jpg	Asbestinventarisatierapport	2019-04-02	In behandeling