

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4375597
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0186691
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0186691

Ingediend op	26-04-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Dorpsstraat 13, 7234SM Wichmond (Wichmond, Dorp...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7234SM
Huisnummer	13
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Dorpsstraat
Plaatsnaam	Wichmond

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer P.F. Vreeman
Adres eigenaar bouwwerk	7234SM 13, Dorpsstraat Wichmond
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Dorpsstraat 13 7234SM Wichmond, Golfplaten op het dak van de schuur en carport , Golfplaten, Bron 2: M2, RISICOKLASSE_2A Dorpsstraat 13 7234SM Wichmond, Restanten vlakke plaat geklemd achter pompnagels op stalen staander en geklemd tussen buis en stalen frame van de schuur. , restanten vlakke plaat, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2 Dorpsstraat 13 7234SM Wichmond, Asbestverdachte nutsvoorziening in de schuur , Nutsvoorziening 9koord), Bron 3: nutsvoorziening, RISICOKLASSE_1
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 3: nutsvoorziening: 1 STUKS Bron 2: M2: 73 M2 Bron 1: M1: 0.10 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I19153.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-04-26	In behandeling
WichmondDorpsstraat-13_macht_pdf	WichmondDorpss- traat13_macht.pdf	Anders	2019-04-26	In behandeling