

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4380069
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0187049
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0187049

Ingediend op	29-04-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Hengeloseweg 48, 7021MJ Zelhem (11805100)
Opmerking	Asbesttrein 5100
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021MJ
Huisnummer	48
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hengeloseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren
----------------------------------	---------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen? Slopen
 Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk De heer P. van Rossum
Adres eigenaar bouwwerk 7021MJ 48, Hengeloseweg Zelhem
Wat is de functie van het bouwwerk? schuren
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd? Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Hengeloseweg 48 7021MJ Zelhem, dak_schuur_1 , 1 Golfplaten, Golfplaten-1, RISICOKLASSE_2A
Hengeloseweg 48 7021MJ Zelhem, Ramen_schuur_1 , 2 Stopverf, Stopverf-2, NVT
Hengeloseweg 48 7021MJ Zelhem, dak_schuur_2_en_dak_gevel_schuur_3_en_4_ , 5 Golfplaten, Golfplaten-5, RISICOKLASSE_2A
Hengeloseweg 48 7021MJ Zelhem, op_pallet_en_onder_schuur_4 , 6 Golfplaten, Golfplaten-6, RISICOKLASSE_1
Hengeloseweg 48 7021MJ Zelhem, in_schuur , 3 Zeil, Zeil-3, NVT
Hengeloseweg 48 7021MJ Zelhem, gevel_schuur_4 , 4 Vlakke plaat, Vlakke_plaat-4, RISICOKLASSE_1
Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Golfplaten-5: 125 M2
Golfplaten-6: 13 M2
Vlakke_plaat-4: 1.80 M2
Golfplaten-1: 82 M2
Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest? Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? Ja
 Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist? Ja
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formuliersversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Bron-1-en-MM-0-1--1--.jpg	Asbestinventarisatierapport	2019-04-29	In behandeling
Inventarisatierapport_2	Bron-1-en-MM-0-1--2--.jpg	Asbestinventarisatierapport	2019-04-29	In behandeling