

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4386891
Aanvraagnaam	Aanvraag plaatsen kunststof kozijnen Singel 57B
Uw referentiecode	-
Ingediend op	17-05-2019
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Het vervangen van alle bestaande houten kozijnen in het appartement in kunststof kozijnen. Het terugplaatsen van de glas in lood ramen in de kunststof kozijnen. Het vervangen van de bestaande houten voordeur in een nieuwe houten voordeur.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Op vrijdag 3 mei 2019 hebben wij contact gehad met degene die gaat over de vergunningen bij de gemeente Schiedam. Hij gaf aan dat deze gegevens voldoende zouden moeten zijn. Als er extra gegevens nodig zijn of als er vragen zijn, dan horen we dat graag.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Zie toelichting boven.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Schiedam
Bezoekadres:	Stadserf 1 3112 DZ Schiedam
Postadres:	Postbus 1501 3100 EA Schiedam
Telefoonnummer:	14 010
E-mailadres:	contact@schiedam.nl
Website:	www.schiedam.nl
Contactpersoon:	gemeente Schiedam

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen

- Bouwen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	3112GK
Huisnummer	57
Huisletter	B
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Singel
Plaatsnaam	Schiedam

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Bouwen

Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
- ☒ Het wordt gedeeltelijk vervangen
- ☐ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Kozijnen

De bestaande houten kozijnen (4 ramen en 2 openslaande deuren) in het appartement worden vervangen in kunststof kozijnen. Alle burens hebben reeds kunststof kozijnen. De houten kozijnen zijn in zeer slechte staat.

Voordeur met deurpost

Ook willen wij onze bestaande houten voordeur vervangen in een nieuwe houten voordeur. De voordeur en de deurpost zijn in slechte staat (oud en inbraakschade). De voordeur is nu zwart, de voordeuren van onze burens hebben een hout kleur. Wij willen gelijk onze zwarte voordeur vervangen in een goud eiken voordeur zodat deze beter bij die van onze burens past.

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Hoofdgebouw

3 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen	Kunststof	RAL 9001 en RAL 6009
- Ramen		
- Deuren	Hout	Goud eiken
- Luiken		

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

De kozijnen worden RAL 9001 en de vleugels van de draaiende delen RAL 6009. We houden dezelfde kleurstelling aan als onze burens.

De glas in lood ramen van de ramen worden schoongemaakt, gerepareerd en in HR++ glas gezet en vervolgens terug geplaatst in de kunststof kozijnen. De glas in lood ramen van de openslaande deuren wordt niet terug geplaatst (onze burens hebben dat ook niet).

Als alles duidelijk is, is een mondelinge toelichting voor de welstandscommissie wat ons betreft niet nodig. Als er vragen zijn, willen we dit graag toelichten.

4 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Aluplast_Ideaal_400-0_NL_pdf	Aluplast Ideaal 4000 NL.pdf	Welstand	2019-05-17	In behandeling
Geveltekening_voorkant_jpg	Geveltekening voorkant.jpg	Welstand	2019-05-17	In behandeling
Geveltekening_zijkant_jpg	Geveltekening zijkant.jpg	Welstand	2019-05-17	In behandeling
Overzicht_ramen_en_voordeur_pdf	Overzicht ramen en voordeur Singel 57B Schiedam.pdf	Welstand	2019-05-17	In behandeling
Overzichtsfoto_voorkant_1_jpg	Overzichtsfoto voorkant 1.jpg	Welstand	2019-05-17	In behandeling
Overzichtsfoto_voorkant_2_jpg	Overzichtsfoto voorkant 2.jpg	Welstand	2019-05-17	In behandeling
Overzichtsfoto_zijkant_jpg	Overzichtsfoto zijkant.jpg	Welstand	2019-05-17	In behandeling
RAAM_1_Binnenkant_jpg	RAAM 1 Binnenkant.jpg	Welstand	2019-05-17	In behandeling
RAAM_1_Buitenkant_jpg	RAAM 1 Buitenkant.jpg	Welstand	2019-05-17	In behandeling
RAAM_2_Binnenkant_jpg	RAAM 2 Binnenkant.jpg	Welstand	2019-05-17	In behandeling
RAAM_2_Buitenkant_jpg	RAAM 2 Buitenkant.jpg	Welstand	2019-05-17	In behandeling
RAAM_3_Binnenkant_jpg	RAAM 3 Binnenkant.jpg	Welstand	2019-05-17	In behandeling
RAAM_3_Buitenkant_jpg	RAAM 3 Buitenkant.jpg	Welstand	2019-05-17	In behandeling
RAAM_4_Binnenkant_jpg	RAAM 4 Binnenkant.jpg	Welstand	2019-05-17	In behandeling
RAAM_4_Buitenkant_jpg	RAAM 4 Buitenkant.jpg	Welstand	2019-05-17	In behandeling
RAAM_5_Binnenkant_jpg	RAAM 5 Binnenkant.jpg	Welstand	2019-05-17	In behandeling
Voordeur_Binnenkant_jpg	Voordeur Binnenkant.jpg	Welstand	2019-05-17	In behandeling
Voordeur_Buitenkant_met_de_buren_jpg	Voordeur Buitenkant met de buren.jpg	Welstand	2019-05-17	In behandeling
Voordeur_Buitenkant_jpg	Voordeur Buitenkant.jpg	Welstand	2019-05-17	In behandeling
Voordeur_pdf	Voordeur.pdf	Welstand	2019-05-17	In behandeling