

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4432429
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0192931
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0192931

Ingediend op	22-05-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Berend van Hackhortweg 27 Vorden (19151)
Opmerking	Geaccordeerde melding mailen aan herbert@bergevoet.nl
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Niet van toepassing
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Niet van toepassing

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251XC
Huisnummer	16
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Berend van Hackfortweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	7251XC, 16 7251XC, 18

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780
Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

COMPLEX

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Zsm.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Berend van Hackfortweg 16 7251XC Vorden, dak aanbouw ,
golfplaten, M9, RISICOKLASSE_2
Berend van Hackfortweg 16 7251XC Vorden, dak berging ,
golfplaten, M8, RISICOKLASSE_2
Berend van Hackfortweg 18 7251XC Vorden, woning nog
niet geïnventariseerd , woning nog niet geïnventariseerd,
woning nog niet geïnventariseerd, NVT
Berend van Hackfortweg 18 7251XC Vorden, dak carport ,
golfplaten, M25, RISICOKLASSE_2A
Berend van Hackfortweg 18 7251XC Vorden, in kolenbak
tegen berging , vlakke plaat, M24, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M24: 0.20 M2
M25: 19 M2
M8: 16.5 M2
M9: 9 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero Wilp via tussenopslag Bergevoet Doetinchem bv.

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport_4	Rapport 18.02060 Versie 4 Project Molenplan Vorden Fase 1 en 2..pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-05-22	In behandeling