


Bijlage 6: Wijzigingen legger en beheerregister watersysteem

Boven Slinge (BOS00.000.A)



Omschrijving	Huidige situatie	Nieuwe situatie
Leidingvak LV54640154 (molenkolk)		
Bodembreedte	4,0 m1	4,0 m1
Taludhelling	1:1,5	1:1,5
Bodemhoogte boven- en benedenstrooms (m1+ NAP)	28,60+ tot 28,60+	28,70+ tot 28,70+
Keurprofiel	DP22 0-0	DP22 0-0
Onderhoudsverplichting	Waterschap	Waterschap
Leidingvak LV54640155 (molenkolk-Schepers W.L.)		
Bodembreedte	4,0 m1	4,0 m1
Taludhelling	1:1,5	1:1,5
Bodemhoogte boven- en benedenstrooms (m1+ NAP)	29,60+ tot 29,49+	29,70+ tot 29,59+
Keurprofiel	DP22 0-0	DP22 0-0
Onderhoudsverplichting	Waterschap	Waterschap
Leidingvak LV54650001 (Schepers W.L. – Klandermansweg)		
Bodembreedte	4,0 m1	4,0 m1
Taludhelling	1:1,5	1:1,5
Bodemhoogte boven- en benedenstrooms (m1+ NAP)	29,49+ tot 29,36+	29,59+ tot 29,46+
Keurprofiel	DP22 0-0	DP22 0-0
Onderhoudsverplichting	Waterschap	Waterschap

Mister Mark W.L. (BOS34.000)



Omschrijving	Huidige situatie	Nieuwe situatie
Leidingvak LV54650065 (einde tot duiker Brinkeweg)		
Bodembreedte	0,5 m1	0,5 m1
Taludhelling	1:1	1:1
Bodemhoogte boven- en benedenstrooms (m1+ NAP)	31,70+ tot 30,70+	31,70+ tot 31,10+
Keurprofiel	DP22 0-0 / DP1A 3-0	DP22 0-0 / DP1A 3-0
Onderhoudsverplichting	Waterschap	Waterschap

Omschrijving	Huidige situatie	Nieuwe situatie
Stuw nr. 1 (houten overlaat)		
Streefpeil (m1+ NAP)	n.v.t.	31,50+
Breedte stuw	n.v.t.	1,00 m1
Onderhoudsverplichting	n.v.t.	Waterschap

20 februari 2019