

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4477073
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0197597
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0197597

Ingediend op	13-06-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Kruisbergseweg 12, 7021LP Zelhem (11805096)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021LP
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kruisbergseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	agrarische bedrijfsgebouwen
----------------------------------	-----------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09193588
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: T.J.M. von der Linden

Adres eigenaar bouwwerk

7021LP 12, Kruisbergseweg Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

schuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Kruisbergseweg 12 7021LP Zelhem, Golfplaten_
+_vormstukken_op_schuur_2 , 2 Golfplaten + vormstukken
op schuur 2, Golfplaten +_vormstukken_op_schuur_2-2,
RISICOKLASSE_2A
Kruisbergseweg 12 7021LP Zelhem, Golfplaten_
+_vormstukken_op_schuur_1 , 1 Golfplaten + vormstukken
op schuur 1, Golfplaten +_vormstukken_op_schuur_1-1,
RISICOKLASSE_2
Kruisbergseweg 12 7021LP Zelhem, Golfplaten_
+_vormstukken_op_schuur_4 , 4 Golfplaten + vormstukken
op schuur 4, Golfplaten +_vormstukken_op_schuur_4-4,
RISICOKLASSE_2
Kruisbergseweg 12 7021LP Zelhem, Golfplaten_
+_vormstukken_op_schuur_3,4 , 3 Golfplaten
+ vormstukken op schuur 3,4, Golfplaten_
+_vormstukken_op_schuur_3,4-3, NVT
Kruisbergseweg 12 7021LP Zelhem,
Schotjes_in_schuur_4 , 5 Schotjes in schuur 4, Sch...

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Golfplaten +_vormstukken_op_schuur_1-1: 350 M2
Schotjes_in_schuur_4-5: 2.25 M2
Golfplaten +_vormstukken_op_schuur_4-4: 325 M2

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport ☒ Ja
vereist? ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	20170508_15454-1.jpg	Asbestinventarisatierapport	2019-06-13	In behandeling