

Overzicht bodemonderzoeken plangebied

adres	betreft	auteur	raportnr	d.d.	opmerking	zintuiglijk	analyse	vervolg
Coentjesweg 6	Historisch onderzoek							
Coentjesweg 6	Nader onderzoek	Ascor	BO13120309	6-11-2003	Vanwege milieuvergunning	?	?	
Coentjesweg 6	nulonderzoek	Ascor	PM1370103	1-5-2001	Vanwege milieuvergunning	-	GR: DEELLOCATIES B, G, I M.O. > I, OVERIGE TERREINDELEN PLAATSELIJK LICHTE TOT MATIGE VERONTREINIGINGEN MET M.O./AROMATEN GW: DEELLOCATIE G+I M.O. > I	NADER ONDERZOEK UITVOEREN NAAR - M.O. IN GR DEELLOCATIE B - M.O. IN OG EN GW DEELLOCATIE G+I
Coentjesweg 12	verkennend onderzoek	De Klerk Milieudvies	11RDK050.10	16-5-2011	vanwege transactie	Sporen puin en/of kooltjes in bg boring B1 en B3	BG: Pb > AW en overige stoffen < AW; OG: < AW; GW: Ba > S-waarde	geen
Coentjesweg 6 (=10)	oriënterend onderzoek	??????		18-7-1994	vanwege bouwvergunning	geen	BG:EOX> S OG:EOX> S GW:CHROOM> S,KWIK> N	geen
Coentjesweg 10	besluit	Gedeputeerde Staten	RM705468	14-5-2007				
Coentjesweg 10	correctie brief	Gedeputeerde Staten	RMW0708149	16-7-2007				
Coentjesweg 10	nader onderzoek	Dura Vermeer Milieu bv	6110121/MM/1002	18-2-2011	Abusievelijk grondmonsters bij loodspot ook op olie geanalyseerd en grondmonsters min. oliespot ook op lood. Onduidelijk waar olie door is veroorzaakt. Reeds lange tijd bedrijfsterrein	Olie bij boring 105 (0,07-0,5) en 106	Pb bij boring 5: max. > AW; BG boring 101 min. olie > T-waarde; bij boring 107 (oliespot) pb > i-waarde; sterke Min. olie bij boring 13 begrensd tot T-waarde. GW: min. olie > T-waarde	geen, nul- en eindsituatie vastgelegd, Geen nieuwe gevallen; kleine spot met minerale olie in grond en grondwater bij boring 13;

Coentjesweg 10	nulsituatie	Dura Vermeer Milieu bv	6110121/MN/1001	1-4-2010		puin in de bovengrond bij diverse boringen	BG gehele terrein 3 MM: zink > AW, Pb en Min olie > T; na uitsplitsing boring 5: pb > I waarde en boring 13: min olie: I-waarde; GW: molybdeen, xylenen en minerale olie > S-waarde	Vervolgonderzoek of aanvullende gegevens nodig, omvang olie en loodverontreiniging vermoedelijk beperkt, niet aannemelijk dat het nieuwe gevallen betreft (veroorzaakt door Marconi of DVOI); Naar aanleiding van sterk verhoogde lood en minerale olieverontreiniging heeft in overleg met gemeente Tholen Nader bodemonderzoek plaatsgevonden (rapportage NO jan 2011)
Coentjesweg 10	nulsituatie	Dura Vermeer Milieu bv	619239/MN/01	28-8-2009	KOMT NOG EINDSITUATIE VAN MARCONI	DIVERSE PUIN	DIVERSE LICHT VERHOGINGEN	
Coentjesweg 10	saneringsplan	De Klerk Milieuadvies	04RDK056.40	9-2-2007	SIKB-ID: 020716ZL00006660043021353 - GUID ad7a612a-8c48-4d86-8c66-68090e7fccd4			
Coentjesweg 10	saneringsplan	De Klerk Milieuadvies	?zelfde	7-2-2007	beschikking provincie 14-5-2007 dat deellocatie 1 geen ernstig geval en deellocatie 2 wel ernstig geval is maar niet spoedeisend			
Coentjesweg 10	nader onderzoek	Ascor	BO 13120309	6-11-2003	SIKB-ID 020716ZL00004823043019516 - GUID 11d62572-913c-4015-965b-48e6082e3bc3	zie rapport	ZIE RAPPORT GEEN ANALYSES INGEVOERD, AANGEZIEN LOCATIE GESANEERD GAAT WORDEN	opstellen SP

Coentjesweg 10	nulsituatie	Dura Vermeer Milieu bv	210369/JB/09	12-3-2002		Onder de asfaltverharding ter plaatse van het opslagterrein aan de noordzijde is er laag van ca. 0,5 to 0,7 meter met slakken, sintels en puin aanwezig	OG: mo> I (ter plaatse bovengrondsetank, mo> s (ter plaatse ondergrondsetank) GW: mo, AS> I	nader bodemonderzoek
Coentjesweg 10	nader onderzoek	Ascor	PM 3000106	29-11-2001	SP fase			
Coentjesweg 10	nul- of eindsituatie onderzoek	Ascor	PM 1370103	11-5-2001	Eigen code2: ZL000006335			
Dokter Renesstraat 1	OO	Rasenberg Milieutechniek B.V.	OO/82973-5	26-1-2012	gesaneerde tank aanwezig, geen verontreinigingen in grond en grondwater aangetoond.	1 (0,03-0,50 licht puin (0,5-1) licht baksteenhoudend; 3 (0,03-0,5) sporen baksteen	bg: niet geanalyseerd; og < AW; gw < S	
Dokter Renesstraat 1	Lokalisering	RSK-EMN	511.288.002	31-10-2011	De tank is nog aanwezig.			
Dokter Renesstraat 1	HO	Wematech Bodem Adviseurs B.V.	RN070586	15-3-2007	HBO tank op 2-6-92 gevuld met zand door Martens, geen analytisch onderzoek uitgevoerd			

Overzicht tanks plangebied

adres	m3	onder/boven- gronds	soort	kiwacert	d.d. gesaneerd	opmerking
Dokter Renesstraat 1	3	og	hbo		2-6-1992	Tank op 2-6-1992 gevuld met zand door Martens, OO uitgevoerd en geen verontreiniging aangetroffen. Ondergrondse tank is nog aanwezig.
Coentjesweg 10	6	bg	diesel	W07068AD-03	16-3-2007	verwijderd door Adico Milieutechniek b.v.
Coentjesweg 10	6	bg	huisbrandolie	W07068AD-04	16-3-2007	certificaat W07068AD-04.02gesaneerd/afgevoerd oor Adico Milieutechniek b.v. op 16-3-2007 ligging bovengrondsDatum KIWA cert. 31-3-2006
Coentjesweg 10	5	bg	diesel	sanverklaring 3-12-91		Gereinigd en afgevuuld, 2 tanks op 26-11-1991 zijn met zand gevuld door Martens. Geen verontr. geconst. Zie brief en kopie san.verkl. ontvangen op 13-02-1998. ISV: HO uitgevoerd naar het woonhuis (=nummer 6, bedrijf is nummer 10) hier hebben geen tanks gelegen, alleen bij het bedrijf hebben tanks gelegen, Coentjesweg 6 heeft geen vervolg
Coentjesweg 10	5	og	benzine	sanverklaring 3-12-91		Gereinigd en afgevuuld, 2 tanks op 26-11-1991 zijn met zand gevuld door Martens. Geen verontr. geconst. Zie brief en kopie san.verkl. ontvangen op 13-02-1998.
Coentjesweg 10		og	diesel			
Coentjesweg 10		og	huisbrandolie			Gereinigd en afgevuuld, In eigen beheer verwijderd 1994
Coentjesweg 10			huisbrandolie			Gereinigd en afgevuuld, In eigen beheer verwijderd 1994