

Formuliersversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4535783
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0203969
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0203969

Ingediend op	11-07-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Aaltenseweg 40, 7025DN Halle (11805143)
Opmerking	Asbesttrein 5143
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7025DN
Huisnummer	40
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Aaltenseweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	De schuren
----------------------------------	------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen? Slopen
 Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk De heer J. Lankhof
Adres eigenaar bouwwerk 7025DN 40, Aaltenseweg Halle
Wat is de functie van het schuren
bouwwerk?
Op welke data en Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Aaltenseweg 40 7025DN Halle,
Ramen_schuur_1_2_en_3 , 3 Stopverf, Stopverf-3, NVT
Aaltenseweg 40 7025DN Halle, dak_schuur_2 , 2
Golfplaten , Golfplaten_-2, RISICOKLASSE_2A
Aaltenseweg 40 7025DN Halle, dak_schuur_1 , 1
Golfplaten + vormstukken, Golfplaten___vormstukken-1,
RISICOKLASSE_2
Aaltenseweg 40 7025DN Halle,
Op_ramen_achter_schuur_1 , 6 Stopverf, Stopverf-6, NVT
Aaltenseweg 40 7025DN Halle, dak_schuur_3 , 5
Golfplaten + vormstukken, Golfplaten___vormstukken-5,
RISICOKLASSE_2
Aaltenseweg 40 7025DN Halle,
tussen_dak_schuur_1_en_2 , 4 Bitumen, Bitumen-4,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Golfplaten_-2: 49 M2
Golfplaten___vormstukken-1: 104 M2
Golfplaten___vormstukken-5: 105 M2
Bitumen-4: 0.5 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? Ja
 Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? Ja
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport_12	20180731_10045-1.jpg	Asbestinventarisatierapport	2019-07-11	In behandeling
R2018-185_pdf	R2018-185.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-07-11	In behandeling