

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4132923
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0161956
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0161956

Ingediend op	09-01-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Halle-Heideweg 32, 7025CZ Halle (11800693)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7025CZ
Huisnummer	32
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Halle-Heideweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	2 schuren
----------------------------------	-----------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	opdrachtgever is Scheffer Aannemingsbedrijf uit Halle
Adres eigenaar bouwwerk	Halle-Heideweg 11 7025 CG Halle
Wat is de functie van het bouwwerk?	Paardenstal en schuur
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Halle-Heideweg 32 7025CZ Halle, Schuur stal , Vlakke plaat losliggend, Bron 5, RISICOKLASSE_1 Halle-Heideweg 32 7025CZ Halle, Paardenstal , Golfplaten dak, Bron 1, RISICOKLASSE_2 Halle-Heideweg 32 7025CZ Halle, Schuur stal , Golfplaten dak, Bron 3, RISICOKLASSE_2 Halle-Heideweg 32 7025CZ Halle, Schuur stal , Golfplaten losliggend, Bron 6, RISICOKLASSE_2 Halle-Heideweg 32 7025CZ Halle, Schuur stal , Vlakke plaat, Bron 4, RISICOKLASSE_2 Halle-Heideweg 32 7025CZ Halle, Schuur stal , Golfplaten dak, Bron 2, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 3: 175 M2 Bron 1: 125 M2 Bron 6: 0.5 M2 Bron 4: 2 M2 Bron 2: 225 M2 Bron 5: 2 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18287-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-01-09	In behandeling