

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4578605
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0207861
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0207861

Ingediend op	31-07-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Riefelerdijk 2, 7255KN Hengelo (Gld) (Hengelo, ...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	4578591
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255KN
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Riefelerdijk
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09198096
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters B.V.

Adres eigenaar bouwwerk

6615AB 3, Puitsestraat Leur

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Riefelerdijk 2 7255KN Hengelo (Gld), Vlakke platen aan het dak van de schuur. , Vlakke platen, Bron 2: M2, RISICOKLASSE_2
Riefelerdijk 2 7255KN Hengelo (Gld), Vlakke platen op het dak van de schuur. , Vlakke platen, Bron 3: zie M2, RISICOKLASSE_2
Riefelerdijk 2 7255KN Hengelo (Gld), Restanten golfplaat in bloembak in de schuur. , Restanten golfplaat, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_1
Riefelerdijk 2 7255KN Hengelo (Gld), Asbestverdachte pet boven op de schoorsteen. , AC pet, Bron 4, NVT

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Bron 2: M2: 1.5 M2
Bron 3: zie M2: 228 M2
Bron 1: M1: 1 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I19258.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-07-31	In behandeling
HengeloRiefelerdijk-2_macht_pdf	HengeloRiefelerdijk-2_macht.pdf	Anders	2019-07-31	In behandeling