

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4719131
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0222938
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0222938

Ingediend op	16-10-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Wichmondseweg 28, 7255KZ Hengelo (Gld) (Hengelo...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255KZ
Huisnummer	28
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wichmondseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	Frank Lanting
Adres eigenaar bouwwerk	Wichmondseweg 28 7255 KZ Hengelo Gld.
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Wichmondseweg 28 7255KZ Hengelo (Gld), gedeelte dak schuur 1 , dakbeschot, M1, RISICOKLASSE_2 Wichmondseweg 28 7255KZ Hengelo (Gld), 2 schuifjes in schuur 4 , vlakke plaat, M1.1, RISICOKLASSE_1 Wichmondseweg 28 7255KZ Hengelo (Gld), dak schuur 2, 3 en 4 , golfplaten, M2, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	M1: 6.30 M2 M2: 320 M2 M1.1: 2 STUKS
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 19.07263 Wichmondseweg 28 Hengelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-10-16	In behandeling
HengeloWichmondseweg28_macht_pdf	HengeloWichmondseweg28_macht.pdf	Anders	2019-10-16	In behandeling