

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4165147
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0165434
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0165434

Ingediend op	24-01-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	De Dunsborg 6 a, 7255PR Hengelo (Gld) (11805080)
Opmerking	Asbesttrein 5080
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formuliertersie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7255PR
Huisnummer	6
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	De Dunsborg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren
----------------------------------	---------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer J.D. van Zadelhoff

Adres eigenaar bouwwerk

7255PR 6 a, De Dunsborg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het
bouwwerk?

schuur(en)

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

De Dunsborg 6 a 7255PR Hengelo (Gld),
Stopverf_op_ramen_schuur_1 , 2 Stopverf, Stopverf-2, NVT
De Dunsborg 6 a 7255PR Hengelo (Gld), dak_schuur_2 ,
3 Golfplaten + vormstukken, Golfplaten___vormstukken-3,
RISICOKLASSE_2
De Dunsborg 6 a 7255PR Hengelo (Gld), dak_schuur_1 ,
1 Golfplaten + vormstukken, Golfplaten___vormstukken-1,
RISICOKLASSE_2
De Dunsborg 6 a 7255PR Hengelo (Gld), naast_schuur_2 ,
6 Restanten golfplaat, Restanten_golfplaat-6,
RISICOKLASSE_1
De Dunsborg 6 a 7255PR Hengelo (Gld), naast_schuur_2 ,
4 Vlakke plaat, Vlakke_plaat-4, RISICOKLASSE_1
De Dunsborg 6 a 7255PR Hengelo (Gld), in_schuur_2 , 5
Vlakke plaat, Vlakke_plaat-5, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Restanten_golfplaat-6: 0.30 M2
Vlakke_plaat-4: 0.5 M2
Vlakke_plaat-5: 0.84 M2
Golfplaten___vormstukken-3: 725 M2
Golfplaten___vormstukken-1: 390 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	R2018-280_Asbest_V1-..pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-01-24	In behandeling