

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5016373
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0250990
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0250990

Ingediend op	11-03-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Nicolaasweg 10, 7025DL Halle (Halle, Nicolaaswe...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7025DL
Huisnummer	10
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Nicolaasweg
Plaatsnaam	Halle

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 55712258
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Landbouwbedrijf G.E.J. Teunissen

Adres eigenaar bouwwerk

7025DL 10, Nicolaasweg Halle

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Alleen het asbest verwijderen bron 1, 2 (wagenloods) en 5 (wanden silo)
De wagenloods wordt volledig gesloopt. De wanden van de silo het asbest verwijderd.
Zie plattegrond blz 16 van het inventarisatierapport.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen. 150 m3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen? Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Nicolaasweg 10 7025DL Halle, Dak van ligboxenstal en berging , Golfplaten, 04 (2020251), RISICOKLASSE_2
Nicolaasweg 10 7025DL Halle, Op het terrein , Restanten, 5, RISICOKLASSE_1
Nicolaasweg 10 7025DL Halle, Deel van loods , Golfplaten en nokstukken, (2018420) 02, RISICOKLASSE_2
Nicolaasweg 10 7025DL Halle, naast schuur 1 , Restanten, 3, RISICOKLASSE_1
Nicolaasweg 10 7025DL Halle, dak van veeschuur , Golfplaten, (2018420) 01, RISICOKLASSE_2
Nicolaasweg 10 7025DL Halle, Dak van stal , Golfplaten, 03 (2020251), RISICOKLASSE_2
Nicolaasweg 10 7025DL Halle, Wanden van silo , Plaat silo, 05 (2020251), RISICOKLASSE_2
Nicolaasweg 10 7025DL Halle, Dak van schuur 1 , Dakbeschot, 2, RISICOKLASSE_2
Nicolaasweg 10 7025DL Halle, Dak van loods , Golfpl...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? 05 (2020251): 25 M2
02 (2020251): 284 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
HalleNicolaasweg10_-inv_pdf	HalleNicolaasweg10_inv.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-03-11	In behandeling
HalleNicolaasweg10_-macht_pdf	HalleNicolaasweg10_macht-.pdf	Anders	2020-03-11	In behandeling