

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5090707
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0257178
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0257178

Ingediend op	14-04-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Baakseweg 2, 7251RH Vorden (Vorden, Baakseweg 2)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251RH
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Baakseweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Natuurmonumenten vestiging Achterhoek

Adres eigenaar bouwwerk

Baakseweg 1a
7251 RW Vorden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Het gaat om totaal sloop van de houtberging. Voor plattegrond zie blz. 30 van het inventarisatierapport.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

10 m3 hout
5 m3 puin

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Baakseweg 2 7251RH Vorden, Bodem_in_schuur , 5 Golfplaten, Golfplaten-5, RISICOKLASSE_2A
Baakseweg 2 7251RH Vorden, Op_de_aanhanger_voor_de_schuur , 2 Golfplaat , Golfplaat_-2, RISICOKLASSE_2A
Baakseweg 2 7251RH Vorden, In_en_naast_de_schuur_ , 1 Golfplaat, Golfplaat-1, RISICOKLASSE_2A
Baakseweg 2 7251RH Vorden, Dak_schuur_ , 4 Golfplaten, Golfplaten-4, RISICOKLASSE_2A
Baakseweg 2 7251RH Vorden, Achter_de_schuur_ , 3 Golfplaat, vlakke plaat en hulpstukken , Golfplaat__vlakke_plaat_en_hulpstukken_-3, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Golfplaat_-2: 40 M2
Golfplaat-1: 0.5 M2
Golfplaten-4: 40 M2
Golfplaat__vlakke_plaat_en_hulpstukken_-3: 15 M2
Golfplaten-5: 5.70 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I20137.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-04-14	In behandeling
VordenBaakseweg2_macht_pdf	VordenBaakseweg2_macht.pdf	Anders	2020-04-14	In behandeling
VordenBaakseweg2_inv_pdf	VordenBaakseweg2_inv.pdf	Tekening slopen	2020-04-14	In behandeling