

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5051931
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0254227
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0254227

Ingediend op	27-03-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Veldhoekseweg 15, 7255NH Hengelo (Gld) (12000065)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255NH
Huisnummer	15
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Veldhoekseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

B. Aalderink

Adres eigenaar bouwwerk

Veldhoekseweg 15
7255 NH Hengelo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen
vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Veldhoekseweg 15 7255NH Hengelo (Gld), Schuur ,
Golfplaat (restanten los), Bron 2, RISICOKLASSE_2A
Veldhoekseweg 15 7255NH Hengelo (Gld), Schuur ,
Golfplaat (dakbeplating), Bron 1, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 2: 1 STUKS
Bron 1: 145 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS20037 Veldhoekseweg 15 Hengelo Gld..pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-03-27	In behandeling