

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5076203
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0256101
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0256101

Ingediend op	07-04-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Kapelweg 12, 7233SC Vierakker (kapelweg 12)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7233SC
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kapelweg
Plaatsnaam	Vierakker

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	S. v.d. Meulen
Adres eigenaar bouwwerk	Kapelweg 12 7233 SC Vierakker
Wat is de functie van het bouwwerk?	AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Kapelweg 12 7233SC Vierakker, Dak_van_schuur_1 , 1 Golfplaten incl. hulpstukken, Golfplaten_incl._hulpstukken-1, RISICOKLASSE_2A Kapelweg 12 7233SC Vierakker, Platte_dak_tussen_de_schuur_en_de_woning. , 2 Losliggende golfplaten , Losliggende_golfplaten_-2, RISICOKLASSE_1 Kapelweg 12 7233SC Vierakker, In_een_emmer_binnen_in_de_schuur , 3 Restanten golfplaat , Restanten_golfplaat_-3, RISICOKLASSE_1
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Golfplaten_incl._hulpstukken-1: 292 M2 Losliggende_golfplaten_-2: 6 M2 Restanten_golfplaat_-3: 1.5 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I20126.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-04-07	In behandeling
VierakkerKapelweg12- _macht_.pdf	VierakkerKapel- weg12_macht.pdf	Anders	2020-04-07	In behandeling