



### LEGENDA DWARSPROFIEL

- Bestaande situatie**
- Maaiveld
  - Waterpeil WF
  - Stortsteen
- Nieuwe situatie**
- Ontwerp
  - Aanbrengen houten damwand
  - Aanbrengen (her)plaatsen stortsteen
  - Aanbrengen grond/zand
  - Ontgraven grond/zand

### LEGENDA BOVENAANZICHT

- | Bestaande situatie | Nieuwe situatie           |
|--------------------|---------------------------|
| Kadastrale grens   | As-Lijn                   |
| Hek                | Aanbrengen houten palen   |
| Bossage            | Aanbrengen houten damwand |
| Bossage            | Aanbrengen stortsteen     |
| Struken            | Nieuwe watergang          |
| Grind              |                           |
| Asfalt             |                           |
| Riet               |                           |
| Boom               |                           |
| Steenbestoring     |                           |

### Legenda

Geometrie	Omschrijving	Status
	Datransport	Bestaand
	Laagspanning	Bestaand
	Middenspanning	Bestaand
	Gas lage druk	Bestaand
	Overig	Bestaand
	Water	Bestaand
	Drukriolering	Bestaand
	Riolering vrijverval	Bestaand

**Opmerkingen**

- Alle hoogten en afstanden ten opzichte van NAP
- Alle maten in meters tenzij anders vermeld
- Afkeur 0.60+

№	Omschrijving	Uitvoerder	Verantwoordelijke	Datum
1	Opdrachtgever	Wetterskip Fryslân		
2	Opdrachtgever	J. Koolen	J. Smit	17-06-2020
3	Opdrachtgever	B. Vrijer	J. Smit	21-05-2020
4	Opdrachtgever	geen	geen	08-06-2020

**Wetterskip Fryslân**

project: **Oever- en Kadeproject Heerenveen**

omschrijving: **Deelgebied KR162-017 / 024**

documenttitel: **Nieuwe situatie en dwarsprofielen**

documentstatus: **Definitief**

documentnummer: **2.0**

documentversie: **1**

formaat: **A0**

schaal: **1:200/1000**

bestek: **Bestek**

bladzijde: **1** van **1**

documentnummer: **BF5683-KR162-017 / 024-TE-BO-1201**