

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5217319
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0266660
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0266660

Ingediend op	04-06-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Schiphorsterstraat 10, 7227NG Toldijk (11900469)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7227NG
Huisnummer	10
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Schiphorsterstraat
Plaatsnaam	Toldijk
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Schuur en ligboxenstal
----------------------------------	------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer B. Onstenk

Adres eigenaar bouwwerk

7227NG 10, Schiphorsterstraat Toldijk

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen
vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Schiphorsterstraat 10 7227NG Toldijk, Dak van
ligboxenstal , Golfplaten en nokstukken, 01,
RISICOKLASSE_2A
Schiphorsterstraat 10 7227NG Toldijk, Dak van schuur ,
Golfplaten en nokstukken, 02, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

01: 764 M2
02: 156 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport Schiphorsterstraat 10 Toldijk 2020271.dotx.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-06-04	In behandeling