

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5261243
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0270332
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0270332

Ingediend op	22-06-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Koningsweg 5, 7255KR Hengelo (Gld) (Hengelo, Ko...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255KR
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Koningsweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer D. Breukink

Adres eigenaar bouwwerk

7255KR 5, Koningsweg Hengelo (Gld)

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

De kapschuur alleen asbest saneren. De kippenschuur wordt volledig gesloopt. Zie plattegrond blz. 15 van het inventarisatierapport.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

75 m3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Koningsweg 5 7255KR Hengelo (Gld), Golfplaten op het dak van het kippenhok. , Golfplaten, Bron 2 M2, RISICOKLASSE_2A
Koningsweg 5 7255KR Hengelo (Gld), Golfplaten op het dak van de kapschuur. , Golfplaten, Bron 1 M1, RISICOKLASSE_2
Koningsweg 5 7255KR Hengelo (Gld), Golfplaten op het dak van de kapschuur. , golfplaten, 1, RISICOKLASSE_2
Koningsweg 5 7255KR Hengelo (Gld), Vlakke plaat tegen de zijgevel in het kippenhok. , Vlakke plaat, Bron 3 M3, NVT
Koningsweg 5 7255KR Hengelo (Gld), Vlakke plaat tegen de voorgevel van het kippenhok. , vlakke plaat, 4, RISICOKLASSE_1
Koningsweg 5 7255KR Hengelo (Gld), Golfplaten op het dak van het kippenhok. , golfplaten, 2, RISICOKLASSE_2A
Koningsweg 5 7255KR Hengelo (Gld), op het maaiveld naast de deel...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? 2: 58 M2
5: 0.40 M2
1: 185 M2
4: 0.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
HengeloKoningsweg5_-inv_pdf	HengeloKoningsweg5_inv.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-06-22	In behandeling
HengeloKoningsweg5_-macht_pdf	HengeloKoningsweg5_macht-.pdf	Anders	2020-06-22	In behandeling