

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5268003
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0270734
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0270734

Ingediend op	24-06-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Dr. Alfons Ariënsstraat 45, 7221CB Steenderen (...)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7221CB
Huisnummer	45
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Dr. Alfons Ariensstraat
Plaatsnaam	Steenderen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren
----------------------------------	---------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Mevrouw A.L.J.M. Rouwhorst

Adres eigenaar bouwwerk

7221CB 45, Dr. Alfons Ariënsstraat Steenderen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

KANTOOR

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen
vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Dr. Alfons Ariënsstraat 45 7221CB Steenderen,
dak_schuur_1 , 1 Golfplaten + vormstukken,
Golfplaten___vormstukken-1, RISICOKLASSE_2A
Dr. Alfons Ariënsstraat 45 7221CB Steenderen,
dak_schuur_2 , 2 Golfplaten + vormstukken,
Golfplaten___vormstukken-2, RISICOKLASSE_2A
Dr. Alfons Ariënsstraat 45 7221CB Steenderen,
ramen_schuur_1_en_2 , 3 Stopverf, Stopverf-3, NVT

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Golfplaten___vormstukken-2: 66 M2
Golfplaten___vormstukken-1: 180 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	R2020-087_Asbest_V1-..pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-06-24	In behandeling