

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5267955
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0270732
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0270732

Ingediend op	24-06-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Heisterboomsdijk 12, 7025CS Halle (11805185)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7025CS
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Heisterboomsdijk
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Heisterboomsdijk 12
----------------------------------	---------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer M Fraantje

Adres eigenaar bouwwerk

7025CS 12, Heisterboomsdijk Halle

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

De houten kapconstructie van de kippenschuur

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

De sloop wordt gecontroleerd uitgevoerd met een hydraulische graafmachine waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

3 ton hout

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

De Covik Recycling B.V.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Heisterboomsdijk 12 7025CS Halle, gevelbekleding topgevel kippenshuur , vlakke plaat, M2, RISICOKLASSE_2
Heisterboomsdijk 12 7025CS Halle, dak kippenshuur , golfplaten, M1, RISICOKLASSE_2A
Heisterboomsdijk 12 7025CS Halle, rondom glaswerk in kozijnen gevels kippenshuur , stopverf, M3&M4, RISICOKLASSE_1
Heisterboomsdijk 12 7025CS Halle, als afdekplaat op dak kippenshuur , vlakke plaat, M5, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? M1: 328 M2
M2: 12 M2
M5: 1.60 M2
M3&M4: 197 M

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 20.01005 Heisterboomsdijk 12 Halle.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-06-24	In behandeling