

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5283563
Aanvraagnaam	Sloop schuur Bekveldseweg 7
Uw referentiecode	-

Ingediend op	30-06-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Het slopen van een oude ligboxenstal annex paardenstal, voorzien van asbestdaken. (Deels onderkelderd.) Asbestsaneringsrapport aanwezig.
---------------------	---

Opmerking	-
-----------	---

Gefaseerd	Nee
-----------	-----

Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
---------------------------------	-----

Bijlagen die later komen	Bouwtekening schuur niet aanwezig
--------------------------	-----------------------------------

Bijlagen n.v.t. of al bekend	Bouwtekening schuur niet aanwezig
------------------------------	-----------------------------------

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
-------	----------------------

Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
--------------	--

Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
------------	--------------------------------------

Telefoonnummer:	0575-750250
-----------------	-------------

E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
--------------	---------------------

Website:	www.bronckhorst.nl
----------	--------------------

Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
-----------------	--------------------------

Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30
----------------	--

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255KG
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Bekveldseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Geen functie meer.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Nog in onderhandeling

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Nog nader te bepalen

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nog nader te bepalen

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nog nader te bepalen

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

De zijwanden verwijderen dmv een hydraulische kraanmachine.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

± 50 m3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Saneringsbedrijf erkende stortlocatie

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal
vrij dat ter plaatse zal worden
gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een
aanwijzing gekregen om een
veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit. Dakplaten, buizen, stopverf.

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd? ± 230m2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest? Asbest Saneringsbedrijf.

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het ☐ Ja
kader van reparatie- of ☒ Nee
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Rapport_Bekveldseweg_7_pdf	Rapport Bekveldseweg 7.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-06-30	In behandeling