



Fotorapportage

Betreffend: Bergdierenrots Diergaarde Blijdorp



Werknr:	596
Projectnaam:	Bergdierenrots
Projectplaats:	Diergaarde Blijdorp Rotterdam
Datum:	29-01-2019





nr: 1
toelichting: Overzicht
plaats: Vooraanzicht keerwand en rots



nr: 2
toelichting: Overzicht
plaats: Zijaanzicht keerwand en rots

Overzichtsfoto's



nr: 3
toelichting: Overzicht
plaats: Rots en achterwand



nr: 4
toelichting: Overzicht
plaats: Voorzijde achterwand



nr: 5
toelichting: Overzicht
plaats: Rots achterzijde



nr: 6
toelichting: Overzicht
plaats: Rots achterzijde

Overzichtsoto's




nr: 7
toelichting: Overzicht
plaats: keerwand verblijfzijde



nr: 8
toelichting: Overzicht
plaats: Rots achterzijde met tunnel




nr: 9
toelichting: vervuiling bol
plaats: ornament achterwand



nr: 10
toelichting: detail bol
plaats: ornament achterwand



nr: 11
toelichting: detail voet voorm. vlaggenmast
plaats: ornament achterwand



nr: 12
toelichting: beëindiging pleisterlaag
plaats: detail achterwand



nr: 13
toelichting: poort
plaats: doorgang achterwand



nr: 15
toelichting: Schade in hoek
plaats: overgang keerwand achterwand



nr: 14
toelichting: scheur en afchuiving in metselwerk
plaats: detail boven poort



nr: 16
toelichting: Veel scheuren en craquele in pleisterlaag
plaats: Voorzijde achterwand



nr: 17
toelichting: Veel scheuren, schade en onthechting in metselwerk ophoging keerwand
plaats: Keerwand



nr: 18
toelichting: Veel scheuren en craquele met uitbloeiing in pleisterlaag op beton
plaats: Keerwand



nr: 19
 toelichting: door en door scheur in metselwerk en beton
 plaats: midden keerwand



nr: 20
 toelichting: detail sierpleister vermoedelijk originele bloktrede
 plaats: midden keerwand




nr: 21
toelichting: scheur keerwand
plaats: binnenzijde keerwand



nr: 22
toelichting: scheur en craquele met uitbloei
plaats: binnenzijde keerwand



nr: 23
toelichting: Roest op deur (niet origineel)
plaats: voorzijde achterwand



nr: 24
toelichting: Grootschalig vegetatiegroei
plaats: Rots rondom




nr: 25
toelichting: Grootschalig scheurvorming
plaats: Rots rondom



nr: 26
toelichting: Roestende wapening in beton
plaats: Rots achterzijde




nr: 27
toelichting: Ronde ramen geheel geroest
plaats: Rots achterzijde



nr: 28
toelichting: Scheuren en onthechting pleisterlaag
plaats: Rots rondom



nr: 29
toelichting: Deuren gerost (niet origineel)
plaats: Interieur dierenverblijf



nr: 30
toelichting: geroeste wapening in beton
plaats: Interieur dierenverblijf



nr: 31
toelichting: origineel raam geroest
plaats: Interieur dierenverblijf



nr: 32
toelichting: origineel raamopeningen dichtgezet
plaats: Interieur dierenverblijf



nr: 33
toelichting: origineel raam geroest
plaats: Interieur dierenverblijf



nr: 34
toelichting: vermoed. origineel hek geroest
plaats: Interieur dierenverblijf



nr: 35
toelichting: Poort achterzijde
plaats: Achterwand achterzijde



nr: 36
toelichting: Verticale scheur
plaats: Kolom links achterwand achterzijde



nr: 37
toelichting: Schade aan metselwerk en voegwerk door klimop
plaats: Achterwand achterzijde



nr: 38
toelichting: Schade aan metselwerk
plaats: Achterwand achterzijde



nr: 39
toelichting: Verticale scheur top tot voet
plaats: Achterwand achterzijde



nr: 40
toelichting: Originele boog dichtgezet, nieuwe deur
plaats: Achterwand achterzijde



nr: 41
toelichting: Later toegepaste punt met bol
plaats: Achterwand achterzijde



nr: 42
toelichting: Veel voegwerk (snijvoeg) uitgespoeld
plaats: Achterwand achterzijde

