

Vellijst

Project : Sportpark Zuilenselaan
Onderdeel : Vellijst t.b.v. kapvergunning
Datum : 10-7-2020
Status : Definitief

ID	Uniek nummer	Boomsoort	Nederlandse naam	Leeftijd	Stamdiameter	Kroondiameter	Conditie	Toekomstverwachting	Standplaats	Verplantbaarheid	Reden indien niet verplantbaar	Opmerkingen	Fotonummer
1858154		Acer campestre	Spaanse aak	47	41	15,2	Goed	Onvoldoende	boom in beplant n		Leeftijd, boombeeld	Kroonshade door uitgebroken plakoksel, klimop	2
1892988		Sorbus interme	Zweedse lijsterbes	57	47	7,4	Goed	Goed	boom in gras n		Leeftijd	Stamvoetschade	1
1906061		Populus x canac	Canadese populier	48	100	22	Goed	Voldoende	boom in beplant n		Leeftijd	Klimop, dood hout	3
1935179		Sorbus interme	Zweedse lijsterbes	57	50	8	Goed	Goed	boom in gras n		Leeftijd	Stamvoetschade	1
1945766		Sorbus interme	Zweedse lijsterbes	57	52	7,8	Goed	Goed	boom in gras n		Leeftijd	Stamvoetschade, inrotting snoeiwond stam	1
1946721		Populus x canac	Canadese populier	57	130	18	Goed	Voldoende	boom in beplant n		Leeftijd	Losse tak	2
1961822		Sorbus interme	Zweedse lijsterbes	57	46	7,8	Voldoende	Slecht	boom in gras n		Leeftijd, dikrandtonderzwam		1
1962091		Populus x canac	Canadese populier	48	115	25	Goed	Voldoende	boom in beplant n		Leeftijd	Dood hout, klimop	3