

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 5306689

Aanvraagnaam asbest verwijderen

Uw referentiecode -

Ingediend op 28-07-2020

Soort procedure Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving Asbest beplating van 800 m2 ligboxstal en 277m2 schuur aan de Neuzendijk 1 in Zelhem verwijderen. Eindresultaat is een asbestvrij terrein.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Bronckhorst

Bezoekadres: Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)Postadres: Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

Telefoonnummer: 0575-750250

E-mailadres: info@bronckhorst.nl

Website: www.bronckhorst.nl

Contactpersoon: afdeling Dienstverlening

Bereikbaar op: ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7021KR
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Neuzendijk
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Het betreft hier een oude ligboxstal en tegenover de ligboxstal 3 aan een geschakelde schuren.
----------------------------------	---

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

schuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

eind augustus begin september 2020

3 Specifieke vragen particulier asbest verwijderen

Gaat het om het verwijderen van
maximaal 35m² van de volgende
materialen?

☐ Ja, geschroefde asbesthoudende platen met
hechtgebonden vezels, niet zijnde dakleien

☐ Ja, asbesthoudende vloertegels

☐ Ja, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking

☐ Nee, (ook) andere materialen

☒ Nee, meer dan 35m²

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Op de ligboxstal en op de tegenoverstaande
aaneengeschakelde schuren en de schuur dicht bij de
boerderij (alle daken met asbest moeten worden verwijderd)

Naam uitvoerder
asbestverwijderingswerkzaamheden.

nog niet bekend in onderhandeling

Adres uitvoerder
asbestverwijderingswerkzaamheden.

nog niet bekend

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
AS20115_Rapport_pdf	AS20115 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-07-28	In behandeling
neuzendijk_ligboxstal_pdf	neuzendijk ligboxstal.pdf	Tekening slopen	2020-07-28	In behandeling
neuzendijk_1_schuur- _2_pdf	neuzendijk 1 schuur 2.pdf	Tekening slopen	2020-07-28	In behandeling
sbest_die_gesloopt_ dienen_te_worden_.pdf	Neuzendijk met in gearceerd aangegeven de daken met asbest die gesloopt dienen te worden..pdf	Tekening slopen	2020-07-28	In behandeling