

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5400827
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0281516
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0281516
Ingediend op	24-08-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Almenseweg 57, 7251HN Vorden (11805199)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251HN
Huisnummer	57
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Almenseweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	boerderij en 2 schuren
----------------------------------	------------------------

Sloper

Sloper en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Sloper
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer T. Swagten

Adres eigenaar bouwwerk

7231NR 6, De Nutteler Warnsveld

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Almenseweg 57 7251HN Vorden, Woning buitensijde , Asbestcement/ vlakke plaat 3mm, Dakbeschot (1), RISICOKLASSE_2
Almenseweg 57 7251HN Vorden, Schuur A , Asbestcement golfplaten, Golfplaten op het dak (2), RISICOKLASSE_2A
Almenseweg 57 7251HN Vorden, Schuur B , Asbestcement golfplaten, Golfplaten op het dak (3), RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Golfplaten op het dak (2): 70 M2
Golfplaten op het dak (3): 77 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	almenseweg 57 vorden - 18BV18514.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-08-24	In behandeling
Inventarisatierapport_2	18BV18514_PHOT- O_2.jpg	Asbestinventarisatierapport	2020-08-24	In behandeling