

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5401149
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0281582
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0281582
Ingediend op	24-08-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Bleekstraat 1, 7255XZ Hengelo (Gld) (Hengelo, B...
Opmerking	betreft versie 2 van inventarisatie, aanpassing ivm bron 1 uit versie 1
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255XZ
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Bleekstraat
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer P. Harmsen
Adres eigenaar bouwwerk	7255AH 30, Hummeloseweg Hengelo (Gld)
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Bleekstraat 1 7255XZ Hengelo (Gld),
Op het dak van de schuur , 4 Golfplaten , Golfplaten_-4,
RISICOKLASSE_2A
Bleekstraat 1 7255XZ Hengelo (Gld),
Restanten_board_op_maaiveld_naast_schuur , 5a
Restanten_board, Restanten_board-5a, RISICOKLASSE_2
Bleekstraat 1 7255XZ Hengelo (Gld),
Golfplaten__restanten_vlakke_plaat_en_buis_op_maaiveld_naast_5
5 Golfplaten, restanten vlakke plaat en buis,
Golfplaten__restanten_vlakke_plaat_en_buis-5,
RISICOKLASSE_2A
Bleekstraat 1 7255XZ Hengelo (Gld),
Op de vloer van de schuur , 1 Restanten vlakke plaat,
Restanten_vlakke_plaat-1, RISICOKLASSE_2
Bleekstraat 1 7255XZ Hengelo (Gld),
Dak_van_begane_grond__1e_verdieping_en_luifel , 8
Bitumen dakbedekking, Bitumen_dakbedekking-8, NVT
Bleekstraat 1 7255XZ He...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Vlakke_plaat-2: 0.35 M2
Golfplaten_-4: 70 M2
Restanten_board-5a: 0.30 M3
Golfplaten__restanten_vlakke_plaat_en_buis-5: 0.40 M3
Kit-7: 70 M

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport ☒ Ja
vereist? ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
I20200v_02_pdf	I20200v.02.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-08-24	In behandeling