

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5445217
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0285772
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0285772

Ingediend op	11-09-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Lankhorsterstraat 8, 7234SR Wichmond (12000387)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7234SR
Huisnummer	8
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Lankhorsterstraat
Plaatsnaam	Wichmond
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Dijkstra

Adres eigenaar bouwwerk

Lankhorsterstraat 87
7234 SR Wichmond

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen
vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Lankhorsterstraat 8 7234SR Wichmond, Schuur , Golfplaten
dakbedekking, Bron 2, RISICOKLASSE_2
Lankhorsterstraat 8 7234SR Wichmond, Schuur , Golfplaten
dakbedekking, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Lankhorsterstraat 8 7234SR Wichmond, Schuur ,
Rookgasafvoerkanaal, Bron 3, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 3: 1.5 M
Bron 2: 48 M2
Bron 1: 150 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS20138 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-09-11	In behandeling