

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5445233
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0285775
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0285775

Ingediend op	11-09-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Rozenstraat 11, 7223KA Baak (12000378)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7223KA
Huisnummer	11
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Rozenstraat
Plaatsnaam	Baak
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur op locatie
----------------------------------	-------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	G Kamphuis
Adres eigenaar bouwwerk	Rozenstraat 11 7223 KA Baak
Wat is de functie van het bouwwerk?	AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Rozenstraat 11 7223KA Baak, Schuur berging , Ventilatiekap, Bron 4, RISICOKLASSE_2 Rozenstraat 11 7223KA Baak, Schuur berging , Golfplaten dakbedekking, Bron 2, RISICOKLASSE_2A Rozenstraat 11 7223KA Baak, Schuur I , Vlakke plaat (aftimmering ventilatie koker), Bron 3, RISICOKLASSE_2 Rozenstraat 11 7223KA Baak, Schuur I , Golfplaten dakbedekking, Bron 1, RISICOKLASSE_2A
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 1: 870 M2 Bron 4: 3 STUKS Bron 2: 186 M2 Bron 3: 1.0 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS20139 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-09-11	In behandeling
Inventarisatierapport_2	AS20139.Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-09-11	In behandeling