

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5419135
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0283319
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0283319

Ingediend op	01-09-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Ruurloseweg 115, 7251LD Vorden (20.108)
Opmerking	.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7251LD
Huisnummer	115
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ruurloseweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	koetshuis
----------------------------------	-----------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 08085615
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Landgoed 't Medler BV

Adres eigenaar bouwwerk

7251LD 115, Ruurloseweg Vorden

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Ruurloseweg 115 7251LD Vorden, berghok , losstaande vlakke platen, 5, RISICOKLASSE_1
Ruurloseweg 115 7251LD Vorden, garage , beglazingskit, 2, NVT
Ruurloseweg 115 7251LD Vorden, garage , stopverf, 3,4, NVT
Ruurloseweg 115 7251LD Vorden, cv ruimte , losliggende buizen, 8, RISICOKLASSE_1
Ruurloseweg 115 7251LD Vorden, berging , beglazingskit, 6, 7, NVT
Ruurloseweg 115 7251LD Vorden, CV ruimte, doorlopend naar koof op zolder. , Leidingisolatie, 9, 10, RISICOKLASSE_2A
Ruurloseweg 115 7251LD Vorden, garage , afdichting radiator, 1, NVT

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

9, 10: 10 M
5: 2.5 M2
8: 3 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

via saneerder

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	R20-108.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-09-01	In behandeling