

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5534613
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0294296
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0294296

Ingediend op	20-10-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Kapelweg 10, 7251KM Vorden (12000203)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251KM
Huisnummer	10
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kapelweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Dijkman

Adres eigenaar bouwwerk

Kapelweg 10
7251 KM Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

woning

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen
vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Kapelweg 10 7251KM Vorden, Erf , Golfplaat verzameld,
Bron 2, RISICOKLASSE_1
Kapelweg 10 7251KM Vorden, Schuur , Golfplaat, Bron 1,
RISICOKLASSE_2
Kapelweg 10 7251KM Vorden, Erf , Golfplaat verzameld,
Bron 3, RISICOKLASSE_1
Kapelweg 10 7251KM Vorden, Woonhuis , Vlakke plaat
(dakbeschot), Bron 1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: 135 M2

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18209-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-10-20	In behandeling
Inventarisatierapport_2	AS20157 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-10-20	In behandeling