

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5602105
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0300383
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0300383

Ingediend op	16-11-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Halle-Heideweg 13, 7025CG Halle (Halle, Halle-H...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7025CG
Huisnummer	13
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Halle-Heideweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer N. Scheffer
Adres eigenaar bouwwerk	7025CG 11, Halle-Heideweg Halle
Wat is de functie van het bouwwerk?	WONING
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Halle-Heideweg 13 7025CG Halle, Dak_woning_ , 1 Golfplaten en nokstukken, Golfplaten_en_nokstukken-1, RISICOKLASSE_2 Halle-Heideweg 13 7025CG Halle, Schuur_ , 3 Buis, Buis-3, RISICOKLASSE_2A Halle-Heideweg 13 7025CG Halle, Dak_schuur_ , 2 Golfplaten en nokstukken, Golfplaten_en_nokstukken-2, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Buis-3: 2.5 M Golfplaten_en_nokstukken-2: 30 M2 Golfplaten_en_nokstukken-1: 70 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I20478.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-11-16	In behandeling
HalleHalleHeideweg1-3_macht_jpg	HalleHalleHeideweg13_macht.jpg	Anders	2020-11-16	In behandeling