

Besluit

Partiële herziening Legger oppervlaktewaterlichamen 2018, voor het waterstaatswerk de Nieuwe Leij (NL1) te Goirle, voor zover grenzend aan/van toepassing op de kadastrale percelen; Goirle B4736, B6087, B6196 en B6455.

Besluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is voornemens om ingevolge artikel 5.1 van de Waterwet en op grond van de bevoegdheid zoals neergelegd in artikel 78 van de Waterschapswet, de legger oppervlaktewaterlichamen 2018 te wijzigen zoals op bijgevoegde kaart (bijlage 1) is weergegeven.

Wijzigen beschermingszone (buitengewoon onderhoud)

De beschermingszone ten behoeve van buitengewoon onderhoud, gelegen links van de Nieuwe Leij (NL1) op de percelen kadastraal bekend als gemeentecode GLE01, sectie B, perceelnummers 4736, 6087, 6196 en 6455 wordt gewijzigd van 5 meter naar 0 meter uit de insteek.

Aanleiding

Op genoemde locatie aan de Nieuwe Leij wordt het gebied aan de linkerzijde van de Nieuwe Leij heringericht. In de nieuwe situatie is het niet mogelijk om vanaf de linkeroever van de Nieuwe Leij het onderhoud uit te voeren. Dit geldt voor zowel regulier als bijzonder onderhoud. In de oude situatie was het niet mogelijk om het onderhoud uit te voeren vanaf de linkeroever aangezien hier een fabrieksterrein was gerealiseerd waardoor men niet aan deze zijde kon komen. Dat is mede reden waarom hier de beschermingszone voor regulier reeds is aangepast.

Overwegingen

In de legger is geregeld dat er een beschermingszone van 5 meter wordt toegewezen aan een A-watergang. De beschermingszone is noodzakelijk voor de uitvoering van het onderhoud door het waterschap. In de Keur Waterschap de Dommel 2015 staat de uitvoering van de regels voor een beschermingszone omschreven waarbij onderscheid wordt gemaakt voor regulier en buitengewoon onderhoud. Onder regulier onderhoud wordt onder meer verstaan het maaien van de watergang. Buitengewoon onderhoud is bijvoorbeeld het baggeren van de watergang.

De beschermingszone naast watergang de Nieuwe Leij wordt zoals met rode kleur aangegeven op bijgaande kaart gewijzigd naar:

Leggeraanpassing		
Naam Watergang	Nieuwe Leij	
Ter hoogte de kadastrale percelen	Goirle B4736, 6087, 6196, 6455	
Huidige beschermingszone regulier onderhoud	1 m (uit linkerinsteek)	5 m (uit rechterinsteek)
Nieuwe beschermingszone regulier onderhoud	1 m (uit linkerinsteek) Ongewijzigd	5 m (uit rechterinsteek) Ongewijzigd

Huidige beschermingszone buitengewoon onderhoud	5 m (uit linkerinsteek)	5 m (uit rechterinsteek)
Nieuwe beschermingszone buitengewoon onderhoud	0 m (uit linkerinsteek)	5 m (uit rechterinsteek)
Kaartblad	01	01

De reden hiervoor is het herinrichten van het voormalige Besouwterrein. Gedeeltelijk worden hier woningen geplaatst met hun tuin aan de Nieuwe Leij. Tevens wordt er een uitkijkpunt gerealiseerd. Ten oosten van het uitkijkpunt wordt een natuurvriendelijke oever ingericht. Vanwege deze ontwikkelingen is het niet meer mogelijk om vanaf de linkeroever het regulier onderhoud uit te voeren. In aanloop naar de ontwikkeling is de beschermingszone voor het regulier onderhoud aan de linkeroever aangepast naar 1 meter. Met deze aanpassing kan de ontwikkeling worden uitgevoerd en is er toch ruimte voor visuele inspectie en het in stand houden van de watergang. Deze wijziging is doorgevoerd met het Besluit partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen beschermingszones op maat 2018, vastgesteld op 11 februari 2020.

De beschermingszone voor buitengewoon onderhoud is echter nog niet aangepast en is op Legger oppervlaktewaterlichamen 2018 vastgesteld op 5 meter uit de insteek. Echter als gevolg van de ontwikkelingen en het reeds aanpassen van de beschermingszone van regulier onderhoud naar 1 meter, kan ook het buitengewoon onderhoud niet meer vanaf deze zijde worden uitgevoerd aangezien men hiervoor door de tuinen behorende bij de nieuwe woningen zou moeten rijden. Dit is een onwenselijke situatie. Daarom wordt de beschermingszone voor buitengewoon onderhoud terug gebracht naar 0 meter. Evenals in het verleden wordt het onderhoud altijd vanaf de rechteroever uitgevoerd aangezien in de oude situatie ook niet over de linkeroever gereden kon worden.

De beschermingszone aan de rechteroever blijft ongewijzigd zodat het onderhoud altijd vanaf deze kant kan worden uitgevoerd.

Vastgesteld op 17 december 2020,

namens het dagelijks bestuur,



Antje Dekker
secretaris-directeur

Bijlage 1:

Kaart behorende bij de partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen 2018.

