

Formulierversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	5798693
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0315776
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0315776

Ingediend op	03-02-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Halle-Heideweg 13, 7025CG Halle (Halle, Halle-H...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

### Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

Postcode	7025CG
Huisnummer	13
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Halle-Heideweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee



# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?  Slopen  
 Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk De heer N. Scheffer

Adres eigenaar bouwwerk 7025CG 11, Halle-Heideweg Halle

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?  Het hoofdgebouw  
 Een bijgebouw  
 Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk? De woning en schuur worden volledig gesloopt. Voor plattegrond zie blz. 34 van het inventarisatierapport.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?  Ja  
 Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden Varsselseweg 49  
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd? z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd? z.s.m.

### 3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?  Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)  
 Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)  
 Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)  
 Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen. 150 m3 puin  
30 m3 hout  
30 m3 bouw en sloop

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen? Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist?  Ja  
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?  Ja  
 Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?  Ja  
 Nee

#### 4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Halle-Heideweg 13 7025CG Halle, Op\_de\_vloer\_in\_de\_woonkamer\_en\_slaapkamers , 7 Onderlaag vloerzeil, Onderlaag\_vloerzeil-7, NVT Halle-Heideweg 13 7025CG Halle, Op\_de\_vloer\_in\_de\_woonkamer , 8 Bitumen lijmlaag, Bitumen\_lijmlaag-8, NVT Halle-Heideweg 13 7025CG Halle, Op\_de\_vloer\_in\_de\_keuken , 5 Vloerzeil, Vloerzeil-5, RISICOKLASSE\_2 Halle-Heideweg 13 7025CG Halle, Achter\_wandtegels\_in\_de\_keuken , 6 Tegellijm, Tegellijm-6, NVT Halle-Heideweg 13 7025CG Halle, Schuur\_ , 3 Buis, Buis-3, RISICOKLASSE\_2A Halle-Heideweg 13 7025CG Halle, Dak\_woning\_ , 1 Golfplaten en nokstukken, Golfplaten\_en\_nokstukken-1, RISICOKLASSE\_2 Halle-Heideweg 13 7025CG Halle, In\_watermeterput\_in\_keuken , 4 Vlakke platen, Vlakke\_platen-4, RISICOKLASSE\_2 Halle-Heideweg 13 ...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Vloerzeil-5: 6.70 M2  
Buis-3: 2.5 M  
Golfplaten\_en\_nokstukken-1: 70 M2  
Vlakke\_platen-4: 4 STUKS  
Golfplaten\_en\_nokstukken-2: 30 M2

Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest? Attero B.V.  
Sluinerweg 12  
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?  Ja  
 Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?  Ja  
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
HalleHalleHeideweg1-3_inv2_pdf	HalleHalleHeideweg13_inv2.pdf	Asbestinventarisatierapport	03-02-2021	In behandeling
HalleHalleHeideweg1-3_macht_jpg	HalleHalleHeideweg13_macht.jpg	Anders	03-02-2021	In behandeling