

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5808533
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0316453
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0316453
Ingediend op	08-02-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Kapelweg 12, 7255NJ Hengelo (Gld) (Hengelo Kape...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255NJ
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kapelweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer Dhr. Bruinier

Adres eigenaar bouwwerk

7255NJ 12, Kapelweg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Kapelweg 12 7255NJ Hengelo (Gld),
Op_het_dak_van_woning , 1 dakbeschot, dakbeschot-1,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

dakbeschot-1: 137 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I21050.pdf	Asbestinventarisatierapport	08-02-2021	In behandeling
VeldhoekKapelweg12_macht_pdf	VeldhoekKapelweg12_macht-.pdf	Anders	08-02-2021	In behandeling