

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5870691
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0321201
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0321201

Ingediend op	02-03-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Wichmondseweg 20, 7223LH Baak (21045)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7223LH
Huisnummer	20
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wichmondseweg
Plaatsnaam	Baak
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Woning
----------------------------------	--------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

9-09-03-2021

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Wichmondseweg 20 7223LH Baak, Keuken , Onderlaag, 03, RISICOKLASSE_2

Wichmondseweg 20 7223LH Baak, Dak van woning , Dakbeschot, 01, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

03: 6.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero via tussenopslag bij Bergevoet

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Ja

☐ Nee

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderings werkzaamheden in te dienen.

Tijdens reparatiewerkzaamheden aan de keuken is asbest geconstateerd.

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport Wichmondseweg 20 Baak 2021077.pdf	Asbestinventarisatierapport	02-03-2021	In behandeling