

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5866117
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0320844
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0320844

Ingediend op	01-03-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Molenweg 6, 7025EB Halle (Halle Molenweg 6)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7025EB
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Molenweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	de agrarische bedrijfsgebouwen
----------------------------------	--------------------------------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 50875531
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Maatschap Teeuwsen

Adres eigenaar bouwwerk

7025EB 6, Molenweg Halle

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN.
Deze aanvraag is alleen voor de totaal sloop van de afdak van schuur 2. Zie plattegrond blz. 30 van het inventarisatierapport.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

40 m3 hout
10 m3 puin

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?

☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?

☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Molenweg 6 7025EB Halle, Dak_stal , 2 Golfplaten + vormstukken, Golfplaten___vormstukken-2, RISICOKLASSE_2
Molenweg 6 7025EB Halle, Dak_schuur_1 , 1 Golfplaten + vormstukken, Golfplaten___vormstukken-1, RISICOKLASSE_2
Molenweg 6 7025EB Halle, in_schuur_2_en_in_dakgoot_schuur_1 , 5 Golfplaten, Golfplaten-5, RISICOKLASSE_1
Molenweg 6 7025EB Halle, in_schuur_2 , 4 Vlakke plaat, Vlakke_plaat-4, RISICOKLASSE_1
Molenweg 6 7025EB Halle, Afdak_schuur_2 , 3 Golfplaten, Golfplaten-3, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Golfplaten-3: 129 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	R2018-114_Asbest_V1-..pdf	Asbestinventarisatierapport	01-03-2021	In behandeling
HalleMolenweg6_macht_pdf	HalleMolenweg6_macht.pdf	Anders	01-03-2021	In behandeling