

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5916233
Aanvraagnaam	Asbest 4004364 MSR Emmerikseweg 77T Baak
Uw referentiecode	34111
Ingediend op	16-03-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Betreft de melding voor het verwijderen van asbest uit een middenspanningsruimte.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7223DA
Huisnummer	77
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zutphen-Emmerikseweg
Plaatsnaam	Baak
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Betreft een middenspanningsruimte met adres Zutphen Emmeriksestraat 77T te Baak. Ruimte staat achter huisnummer 77A, zie Locatiefoto
----------------------------------	---



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Liander Infra N.V.

Adres eigenaar bouwwerk

Utrechtseweg 68, 6812AH, Arnhem

Wat is de functie van het bouwwerk?

Betreft een middenspanningsruimte.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zodra de acceptatie binnen is kunnen de asbestverwijderingswerkzaamheden starten.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Zie asbestverwijderingsrapport in bijlage.

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Zie asbestverwijderingsrapport in bijlage.

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Remondis Lichtenvoorde.

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
19_0775_Bijlage_4_A-sbest_pdf	19.0775 Bijlage 4 Asbest.pdf	Asbestinventarisatierapport	16-03-2021	In behandeling
bag-viewer-18760100-01017062_pdf	bag-viewer-187-6010001017062.pdf	Tekening slopen	16-03-2021	In behandeling