

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5921361
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0325194
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0325194

Ingediend op	18-03-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Rijksweg 87, 6998AG Laag-Keppel (21051)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	6998AG
Huisnummer	87
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Rijksweg
Plaatsnaam	Laag-Keppel
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Woonhuis met opstallen
----------------------------------	------------------------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk, zodra wij akkoordverklaring hebben ontvangen

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Voor- en achterhuis 1e verdieping en begane grond , Beglazingskit, Kozijn kanteelraam (B06), RK1, Achterhuis dak , Asbestcement vormstuk, Ontluchting (B21), RK2, Begane grond badkamer en zolder achterhuis , Buis, Ontluchting (B04), RK2
Kelder , Koord, Eindsluiter (B07), RK2, Schuur , Plaat_2, Losse plaat (B11), RK1, Schuur , Plaat_3, Werkbank (B12), RK1, Schuur , Plaat_4, Kast (B13), RK1 , (B1) Dakbeschot: RK2, (B2) wandbeplating achter CV: RK2A, (B3) stof zolder achterhuis: RK2A, (B14) Golfplaten aanbouw aan schuur: RK2, (B17)haard ombouw voorhuis begane grond: RK2A

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Kozijn kanteelraam (B06): 5 STUKS
Ontluchting (B21): 1 STUKS
Ontluchting (B04): 1 STUKS
Eindsluiter (B07): 1 STUKS
Losse plaat (B11): 1 STUKS
Werkbank (B12): 1 STUKS
Kast (B13): 0.40 M2
Dak (B14): 31 M2
Haard ombouw (B17): 3.65 M2
Voormalige opening dakraam (B19): 1 STUKS
Dakbeschot (B01): 135 M2
Wandbeplating achter cv (B02): 4.70 M2
Stof (B03): 1.5 M2
B14: 31m2, B17: 3,65m2m

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero via tussenopslag bij Bergevoet

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Eindrapport_inventarisatie	R001-1280698BJC-V01--lhl-NL.pdf	Asbestinventarisatierapport	18-03-2021	In behandeling