



Profiel E-E'

Herstellen bestaande watergang naar gewenst profiel
Bestaand onderhoudspad aan zijde St. Jorisweg

Dempen watergangen, compensatie met nieuwe primaire watergang

Profiel D-D'

Aanbrengen duiker $\varnothing 1000$ mm
Lengte 6m
Diepteligging BOB +22,55 NAP

Profiel A-A'

Profiel B-B'

Profiel C-C'

Nieuwe primaire watergang
Onderhoudsstrook aan zuidzijde, ter plaatse van al aanwezige kabels en leidingen