

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5932757
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0325969
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0325969
Ingediend op	22-03-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Holtveldseweg 6, 7255KH Hengelo (Gld) (11805216)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255KH
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Holterveldseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren
----------------------------------	---------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7255KH 6, Holterveldseweg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Holterveldseweg 6 7255KH Hengelo (Gld), Dak_schuur_2 , 3 Golfplaten, Golfplaten-3, RISICOKLASSE_2
Holterveldseweg 6 7255KH Hengelo (Gld),
Ramen_schuur_1_en_2 , 2 Stopverf, Stopverf-2, NVT
Holterveldseweg 6 7255KH Hengelo (Gld), Dak_schuur_1 ,
1 Golfplaten + vormstukken, Golfplaten___vormstukken-1,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Golfplaten-3: 66.5 M2
Golfplaten___vormstukken-1: 88 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	R2020-219_Asbest_V1-.pdf	Asbestinventarisatierapport	22-03-2021	In behandeling