

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5951409
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0327318
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0327318

Ingediend op	29-03-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Nicolaasweg 2, 7025DL Halle (12100037)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7025DL
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Nicolaasweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Ligboxenstal
----------------------------------	--------------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen? Slopen
 Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7025DL 2, Nicolaasweg Halle

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Nicolaasweg 2 7025DL Halle, Dak van ligboxenstal , Golfplaten, 01, RISICOKLASSE_2
Nicolaasweg 2 7025DL Halle, Melkstal , Plafond, 02, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

01: 1248 M2
02: 14 M2

Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

Ja
 Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

Ja
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	rapport Nicolaasweg 2 Halle_ 2012028 versie 2.pdf	Asbestinventarisatierapport	29-03-2021	In behandeling