

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5976557
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0329336
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0329336
Ingediend op	07-04-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Steenderenseweg 9, 7255KC Hengelo (Gld) (Hengel...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255KC
Huisnummer	9
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Steenderenseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7255KC 9, Steenderenseweg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Steenderenseweg 9 7255KC Hengelo (Gld),
Op_het_dak_van_de_kapschuur , 2 Golfplaten,
Golfplaten-2, RISICOKLASSE_2
Steenderenseweg 9 7255KC Hengelo (Gld),
Op_het_dak_van_de_kapschuur , 3 Restanten golfplaat,
Restanten_golfplaat-3, RISICOKLASSE_2
Steenderenseweg 9 7255KC Hengelo (Gld),
Als_wandbeplating_in_de_kapschuur , 1 Vlakke plaat,
Vlakke_plaat-1, RISICOKLASSE_2
Steenderenseweg 9 7255KC Hengelo (Gld),
In_vaste_ramen_en_klapramen_in_de_achtergevel_van_de_kapschuur
4 Stopverf, Stopverf-4, NVT

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Golfplaten-2: 98 M2
Restanten_golfplaat-3: 0.40 M2
Vlakke_plaat-1: 2.40 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I21181.pdf	Asbestinventarisatierapport	07-04-2021	In behandeling
HengeloSteenderenseweg9_macht_jpg	HengeloSteenderenseweg9_macht-.jpg	Anders	07-04-2021	In behandeling